

REFERÊNCIA 105 – OCEANO
 (Antes da lavagem)



Figura 10 – Referência 105 – Oceano

Nº	REFERÊNCIA	PADRÃO	CARREGAMENTO SEGURAMENTE SUPORTADO (Kg)	CARREGAMENTO DE RUPTURA (Kg)	OBSERVAÇÕES
47	105	OCEANO	605,86	637,75	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve estalos. • Rompimento no centro da rede.
49	105	OCEANO	686,91	723,07	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve estalos. • Rompimento no centro da rede.
50	105	OCEANO	714,82	752,45	<ul style="list-style-type: none"> • Não houve estalos. • Rompimento na área de contato com madeira de apoio.

Tabela 9 – Resultados do ensaio