

**REFERÊNCIA 102 – SOLAR VERMELHA**

(Ante da lavagem)



Figura 5 – Referência 102 – Solar vermelha

Nº	REFERÊNCIA	PADRÃO	CARREGAMENTO SEGURAMENTE SUPOSTADO (Kg)	CARREGAMENTO DE RUPTURA (Kg)	OBSERVAÇÕES
16	102	SOLAR VERMELHA	257,13	367,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não houve estalos</li> <li>• Rompimento na área de contato com madeira de apoio.</li> </ul>
18	102	SOLAR VERMELHA	257,13	367,34	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estalos a partir de 220Kg.</li> <li>• Rompimento nos punhos.</li> </ul>
19	102	SOLAR VERMELHA	277,71	396,73	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estalos a partir de 293,87 Kg.</li> <li>• Rompimento na área de contato com madeira de apoio</li> </ul>

Tabela 10 – Resultados do Ensaio